

## 清空大号包装袋(500 或 1000公斤容量) 的最佳可行技术 含有聚合物添加剂



1

确保通风系统正在运行。将大号包装袋置于料斗上方。



2

打开底部封口。



3

将塑料袋固定在料斗上，防止泄露。



4

化学品因重力吸引而排出。



5

略微提高塑料袋，将其拉长。



6

用力抖动塑料袋四角，尽可能将残余物降至最低。

请注意将空包装袋仔细折起，放入PE塑料袋内以进行处理  
将装满空包装袋的塑料袋封好，置入货运集装箱内准备进行妥善处理。



Responsible Care®  
OUR COMMITMENT TO SUSTAINABILITY



更多信息：

请发送电子邮件至“VECAP产品管家”  
atinfo@vecap.info，或访问www.vecap.info。

VECAP是欧洲阻燃协会（EFRA）成员公司发起的一项自愿行动计划，同时这些公司也是全球性行业组织溴科学与环境论坛（BSEF）的成员。